








Lagerung und Verpackung von Haftetiketten

richtig / right	falsch / wrong
	
	
	
	

Die in den Piktogrammen aufgezeigten Lagerbedingungen verstehen sich unter Normal-klima gemäß DIN 50014 (release 1985-07).

Kurz- zeichen	Luft- Temperatur t °C	Relative Luftfeuchte U %	Klasse	Grenzabweichung	
				Luft- Temperatur T °K	Relative Luftfeuchte U %
23/50	23	50	2	+ 2	